

Поправка к ГОСТ 30673-99 "Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия".

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 4.6	(комбинации профилей)	(комбинации профилей без усилительных вкладышей с установленными уплотняющими прокладками)
Пункт 5.3.1, таблица 3, графа "Наименование показателя"	-для главных профилей и штапиков	-для главных профилей
Пункт 5.3.6	<90	>90
Пункт 7.14.2	-	Испытание подоконных досок проводят на образцах профиля доски длиной (400 ± 2) мм 8 ГДж/м^2
Пункт 7.18.2, второй абзац	8 кДж/м^2	
Пункт 8.5	При хранении в паллетах - не более 1,0м	При хранении россыпью не более 0,8 м.
Приложение Б, пункт Б.2	- сечения с основными размерами, моменты инерции (E x J)	-сечения с основными размерами и расчетными моментами инерции.